



Настройка Брандмауэра для WIN10

При работе в WIN10 с ПО FoilPrint315 и старше могут возникнуть сложности с определением устройства в сети при подключении принтера к Ethernet адаптеру компьютера в связи с блокировкой Брандмауэром входящих пакетов данных. Стандартное правило не дает полного доступа и нужно вводить специализированное правило для обхода блокировки.


1) Запустить Брандмауэр из Панели управления







2) Правой кнопкой мыши нажать на Правила для входящих подключений и выбрать - Создать новое правило



3) Ввести следующие настройки





Важно!!!

VirtualBox может блокировать поток данных для ПО FoilPrint315. Желательно отключить это сетевое устройство из диспетчера сетевых устройств.